

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa składnika majątku	Ilość dostępna	Uwagi	Cena PPL (jednostkowa PPL)	Stawka VAT
1	S1-205290	Taśmociąg	1	<p>nazwa: Taśmociąg samobieźny Fresh I CB 7700 SD2 nr boczny: 11</p> <p><u>Specyfikacja techniczna:</u> Silnik: VW 068.D/M344-12V, Czterocyldrowy diesel Masa własna: 3490 kg Całkowita ładowność: 1200 kg Rok produkcji: 1991</p> <p><u>Stan techniczny:</u> Pompa paliwa, wtryski wymagają regeneracji. Świece żarowe niesprawne, nieszczelności w układzie hydraulicznym i olejowym silnika. Wycieraczki niesprawne, niesprawny licznik motogodzin. Liczne ogniska rdzy.</p>	28 980,00	23%
2	S1-205235	Naziemny lotniczy generator elektryczny GPU	1	<p>nazwa: Agregat prądowórczy HOUCHIN 690 T nr boczny:1</p> <p><u>Specyfikacja techniczna:</u> Napięcie przemienne 115 V, zakres dopuszczalny 111 V – 125 V. Częstotliwość 400 Hz, zakres dopuszczalny 400 Hz +/- 2 Hz. Napięcie stałe 28 V, zakres dopuszczalny 18 V – 31,5 V. silnik: Deutz Turbo Diesel, BF6L913 NR 7496953 Nr seryjny 44202, rok 1991</p> <p><u>Stan techniczny:</u> Akumulator niesprawny, świecący się indyktor poziomu oleju, trudności z odpaleniem. Niesprawny licznik motogodzin. Liczne ogniska rdzy. Brak aktualnego przeglądu przeprowadzonego przez osobę uprawnioną.</p>	42 840,00	23%
3	S1-205212	Ciągnik lotniczy Jenbacher Werke (Rofan) ZD44F	1	<p>nazwa: Ciągnik lotniczy Jenbacher Werke (Rofan) ZD44F nr boczny: 5</p> <p><u>Specyfikacja techniczna:</u> Masa własna: ok. 4 t. Masa pojazdu holowanego: ok. 15 t Silnik :Jan Deer, moc 60 KW, paliwo -diesel. Przepracowane - 21438 m/g Układ elektryczny: Instalacja 12 Volt, Akumulator 110 Ah.</p> <p><u>Stan techniczny:</u> Pompa paliwa, wtryski wymagają regeneracji. Świece żarowe niesprawne. Nieszczelności w układzie hydraulicznym i olejowym silnika. Akumulator niesprawny. Brak ogrzewania kabiny. Wycieraczki niesprawne. Liczne ogniska rdzy.</p>	15 540,00	23%
Razem					87 360,00	